

Valoración de pezones

La condición de los pezones no sólo nos informa de la salud de la ubre de un rebaño sino que además nos da una idea sobre el manejo y el ambiente en el que se encuentran los animales. Por esta razón es importante dedicar unos minutos en valorar los pezones de las vacas tras la retirada de las pezoneras.

Para valorar los pezones nos fijaremos fundamentalmente en la aparición de estos tres problemas.

Hiperqueratosis

Consiste en la salida de queratina por el esfínter del pezón. Se produce generalmente por una excesiva sobrepresión o por sobreordeño. Los factores climáticos y genéticos también influyen en mayor o menor medida.



Anillos de compresión.

Se trata de la presencia de engrosamientos de la piel y el pezón en la unión de este a la ubre producida por el vacío residual en la embocadura de la pezonera y de causas diversas: pezoneras mal diseñadas o adaptadas, nivel de vacío inadecuado, sobreordeño etc.



Congestiones

Los pezones aparecen amoratados debido a una lesión del pezón ocasionada por una sobrepresión excesivamente baja o por fallos en el sistema de pulsación.



Para realizar la valoración tendremos en cuenta el número de animales presentes en la explotación.

Si la explotación tiene menos de 80 vacas, se valorarán todas las vacas de la granja. Se trata de saber el porcentaje de vacas afectadas, con lo que no será necesario apuntar el número de la vaca y su estado de pezones.



En explotaciones mayores, valoraremos un 25% de vacas de cada lote de ordeño ya que existen muchas diferencias entre lotes de edad o de producción.

La unidad individual de valoración será la vaca y no cada uno de los pezones. Esto es por resultar complicado valorar de forma ágil la condición de pezones a la vez que se realizan otros trabajos en la sala de ordeño.

Se calificarán los pezones de la vaca y se eliminarán las excepciones; por ejemplo si una vaca tiene hiperqueratosis en 3 pezones y en uno no, se clasificará como 'vaca con hiperqueratosis'. Pero, si presenta hiperqueratosis en un pezón y en los demás no, se clasificará como 'vaca sin hiperqueratosis'.

De cualquier forma, en una explotación con problemas los porcentajes son muy elevados, mientras que sin no los tiene, los valores son bajos, no existiendo muchas explotaciones con valores intermedios.

Se establecen como válidos para una explotación los siguientes objetivos:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	EXPLORACION	OBJETIVOS
Vacas bien					> 70%
Hiperqueratosis leve					< 20%
Hiperqueratosis grave					< 5%
Congestion					< 15%
Anillos de compresión					< 20%